

## 콘크리트 탄산화 깊이 측정

| 교량명 |          | 상촌교(영천방향)   |              |               |      |              |           |      | 비 고 |
|-----|----------|-------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------|------|-----|
| NO  | 시험위치     | 탄산화 깊이 (mm) | 실측 피복두께 (mm) | 탄산화 잔여깊이 (mm) | 경과년수 | 탄산화 속도계수 (A) | 잔존 수명 (년) | 평가등급 |     |
| 1   | S3 바닥판하면 | 3.5         | 37.0         | 33.5          | 8    | 1.24         | 100년 이상   | a등급  |     |
| 2   | S8 바닥판하면 | 3.0         | 35.0         | 32.0          | 8    | 1.06         | 100년 이상   | a등급  |     |
| 3   | A1 교대    | 6.0         | 102.0        | 96.0          | 8    | 2.12         | 100년 이상   | a등급  |     |
| 4   | P5 교각    | 7.0         | 64.0         | 57.0          | 8    | 2.47         | 100년 이상   | a등급  |     |
| 5   | P7 교각    | 7.0         | 87.0         | 80.0          | 8    | 2.47         | 100년 이상   | a등급  |     |