


---

## 09. 블럭식 옹벽 09

---



## 전경 및 작업사진



전면부 전경




하부 배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



광파기를 이용한 측량 작업



광파기를 이용한 경사도 측정




## 지반, 기초부 손상현황 사진

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 배수로 상태현황 | 현황                                                                                   | • 하부 배수로 상태현황 |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |
|   |               |   |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 도로 상태현황  | 현황                                                                                   | • 하부 도로 상태현황  |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |
|  |               |  |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 도로 상태현황  | 현황                                                                                   | • 하부 도로 상태현황  |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |



### 전면부 손상현황 사진

|                                                                                                               |                 |                                                                                                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div>2023년 하반기 정밀안전점검</div>  |                 | <div>2025년 하반기 정밀안전점검</div>  |                 |
| 현황                                                                                                            | • S1 블록 밀립(3EA) | 현황                                                                                                             | • S1 블록 밀립(3EA) |
| 원인                                                                                                            | • 시공미흡          | 원인                                                                                                             | • 시공미흡          |
| 대책                                                                                                            | • 주의관찰          | 대책                                                                                                             | • 주의관찰          |
|                             |                 |                             |                 |
| 현황                                                                                                            | • S3 블록 균열(1EA) | 현황                                                                                                             | • S3 블록 균열(1EA) |
| 원인                                                                                                            | • 공용기간 증가 등     | 원인                                                                                                             | • 공용기간 증가 등     |
| 대책                                                                                                            | • 주의관찰          | 대책                                                                                                             | • 주의관찰          |
|                            |                 |                            |                 |
| 현황                                                                                                            | • 상태현황          | 현황                                                                                                             | • 상태현황          |
| 원인                                                                                                            | • -             | 원인                                                                                                             | • -             |
| 대책                                                                                                            | • -             | 대책                                                                                                             | • -             |



## 주변영향인자 손상현황 사진

|                                                                                                                                               |                 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-----|----|-----|
|                                                                                                                                               |                 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>   | 현황              | • 상부 성토부 상태현황   | 원인 | • - | 대책 | • - | <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>   | 현황 | • 상부 성토부 상태현황   | 원인 | • - | 대책 | • - |
| 현황                                                                                                                                            | • 상부 성토부 상태현황   |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 현황                                                                                                                                            | • 상부 성토부 상태현황   |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
|                                                                                                                                               |                 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>     | 현황              | • 배수시설 상태현황     | 원인 | • - | 대책 | • - | <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>     | 현황 | • 배수시설 상태현황     | 원인 | • - | 대책 | • - |
| 현황                                                                                                                                            | • 배수시설 상태현황     |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 현황                                                                                                                                            | • 배수시설 상태현황     |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
|                                                                                                                                               |                 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 도로 포장 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table> | 현황              | • 상부 도로 포장 상태현황 | 원인 | • - | 대책 | • - | <table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 도로 포장 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table> | 현황 | • 상부 도로 포장 상태현황 | 원인 | • - | 대책 | • - |
| 현황                                                                                                                                            | • 상부 도로 포장 상태현황 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 현황                                                                                                                                            | • 상부 도로 포장 상태현황 |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 원인                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |
| 대책                                                                                                                                            | • -             |                 |    |     |    |     |                                                                                                                                               |    |                 |    |     |    |     |