3. 옹벽

01. 패널식 옹벽 01

전경 및 작업사진

전면부 전경	배수로 전경
하부 전경	상부 성토부 전경
광파기를 이용한 측량 작업	경사계를 이용한 경사도 측정

지반, 기초부 손상현황 사진

<table>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>현 황</td><td>• 상태양호</td><td>현 황</td><td>• 상태양호</td></tr>
<tr><td>원 인</td><td>• –</td><td>원 인</td><td>• –</td></tr>
<tr><td>대 책</td><td>• –</td><td>대 책</td><td>• –</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>현 황</td><td>• 상태양호</td><td>현 황</td><td>• 상태양호</td></tr>
<tr><td>원 인</td><td>• –</td><td>원 인</td><td>• –</td></tr>
<tr><td>대 책</td><td>• –</td><td>대 책</td><td>• –</td></tr>
</table>

전면부 손상현황 사진

현 황	• 상태양호	**현 황**	• 상태양호
원 인	• –	**원 인**	• –
대 책	• –	**대 책**	• –
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• –	원 인	• –
대 책	• –	대 책	• –

주변영향인자 손상현황 사진

현 황	• 배수시설 상태현황	현 황	• 배수시설 상태현황
원 인	• –	원 인	• –
대 책	• –	대 책	• –
현 황	• 상부 성토부 상태양호	현 황	• 상부 성토부 상태양호
원 인	• –	원 인	• –
대 책	• –	대 책	• –