

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-01








○ 조사면적 : 132.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열부백태	개소 : 1EA, 수량 1.00m	면적을 5%이하	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 저류조 및 흡수조	1-02




○ 조사면적 : 105㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열부백태	개소 : 2EA, 수량 : 3.00m	면적을 5%이하	a
2	백태	개소 : 1EA, 수량 : 0.15㎡	면적을 5%미만	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 도류벽	복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 저류조 및 흡수조	1-03



①

3,500

5,000

②

3,500

5,000

○ 조사면적 : 35㎡


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항 * 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.


조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호
------	--------------	-----	----------

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-04



A-2



B-2



○ 조사면적 : 20㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 보		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-05

○ B1

○ B2

○ B3

○ B4

○ B5

○ B6

○ B7

○ B8

○ B9

○ 조사면적 : 47.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항 * 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.

조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호
------	--------------	-----	----------

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 1호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-06

○ 조사면적 : 132.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조 2호지		1-07

○ 조사면적 : 132.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 저류조 및 흡수조	1-08

①

②

③

④

⑤

⑥

○ 조사면적 : 105㎡


번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열부백태	개소 : 3EA, 수량 : 6.00m	면적을 5%이하	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항 * 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.

조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호
------	--------------	-----	----------

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 도류벽	복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 저류조 및 흡수조	1-09



①

3,500

5,000

②

3,500

5,000

○ 조사면적 : 35㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항 * 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.

조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호
------	--------------	-----	----------

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-10

A-2

B-2

○ 조사면적 : 20㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 보		복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 저류조 및 흡수조		1-11

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

○ 조사면적 : 47.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 저류조 및 흡수조 2호지	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 저류조 및 흡수조	1-12


○ 조사면적 : 132.25㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.
조사일자	2022. 11. 01
조사자	정재학, 박정호

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 펌프실 지하	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 펌프실 지하	1-13




○ 조사면적 : 153.36㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 펌프실 지하	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 펌프실 지하	1-14




○ 조사면적 : 370.5㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	콘크리트 탄산화시험	탄산화 깊이 : 1.20mm	탄산화 잔여깊이 30mm이상	a
2	균열(0.3mm미만)	개소 : 9EA, 수량 : 17.80m	면적율 5%이하	a
3	균열부백태	개소 : 6EA, 수량 : 9.30m	면적율 5%이하	a
4	백태	개소 : 3EA, 수량 : 2.04㎡	면적율 5%미만	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 펌프실 지하	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 펌프실 지하	1-15



○ 조사면적 : 153.36㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유입배관실		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 배관실		1-16


○ 조사면적 : 21㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01		조사자	정재학, 박정호


개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유입배관실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 배관실	1-17




번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열부백태	개소 : 1EA, 수량 : 1.00m	면적을 5%이하	a
2	백태	개소 : 6EA, 수량 : 0.28㎡	면적을 5%미만	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유입배관실		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 배관실		1-18
				
○ 조사면적 : 21㎡				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01		조사자	정재학, 박정호

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 배관실	1-19




○ 조사면적 : 106.5㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	콘크리트 탄산화시험	탄산화 깊이 : 5.10mm	탄산화 잔여깊이 30mm이상	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01		조사자	정재학, 박정호

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 배관실	1-20



○ 조사면적 : 341.9㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	콘크리트 탄산화시험	탄산화 깊이 : 5.30mm	탄산화 잔여깊이 30mm이상	a
2	균열(0.3mm미만)	개소 : 1EA, 수량 1.00m	면적율 5%이하	a
3	균열부백태	개소 : 1EA, 수량 : 0.30m	면적율 5%이하	a
4	백태	개소 : 3EA, 수량 : 0.05㎡	면적율 5%미만	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 보	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 배관실	1-21

③

①

①

0.3|0.6|0.3

②

0.3|0.6|0.3

③


0.3|0.6|0.3

○ 조사면적 : 18㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 배관실	1-22



○ 조사면적 : 106.5㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유량계실		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 밸브실		1-23
				
○ 조사면적 : 25㎡				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01		조사자	정재학, 박정호

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유량계실	표번호
망도번호 :	개별시설물명 : 밸브실	1-24

○ 조사면적 : 160㎡

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01	조사자	정재학, 박정호	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유량계실		표번호
망도번호 :		개별시설물명 : 밸브실		1-25
5,000 5,000				
○ 조사면적 : 25㎡				
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호			a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11. 01		조사자	정재학, 박정호