


1. 남양5배수지(5단계)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<남양5배수지(5단계)>



<남양5배수지(5단계)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 남양5배수지(5단계)



<배수지 1지 전경>

□. 남양5배수지(5단계)



<배수지 2지 전경>

□. 남양5배수지(5단계)



<유입밸브실 전경>

□. 남양5배수지(5단계)



<유출밸브실 전경>

□. 남양5배수지(5단계)



<검수실 내부 전경>

□. 남양5배수지(5단계)



<부대시설 안전휀스 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 남양5배수지(5단계)



<검수실 외부 전경>

□. 남양5배수지(5단계)




<부대시설 배수로 전경>

C. 현장조사 및 시험

남양5배수지(5단계)(1/8)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 도장손상>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 도장손상>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

남양5배수지(5단계)(2/8)

□. 토목구조물



<배수지 2지 바닥슬래브 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 균열>

□. 토목구조물




<배수지 2지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 망상균열>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 백태>

남양5배수지(5단계)(3/8)

□. 토목구조물



<유입밸브실(1지) 바닥슬래브 채수>

□. 토목구조물



<유입밸브실(1지) 배관부식>

□. 토목구조물



<유입밸브실(2지) 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실(2지) 바닥슬래브 채수>

□. 토목구조물



<유입밸브실(2지) 벽체 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실(2지) 배관부식>

남양5배수지(5단계)(4/8)

□. 토목구조물



<유출밸브실(1지) 배관부식>

□. 토목구조물



<유출밸브실(1지) 벽체 몰탈박락>

□. 토목구조물



<유출밸브실(1지) 바닥슬래브 채수>

□. 토목구조물



<유출밸브실(2지) 배관부식>

□. 토목구조물



<유출밸브실(2지) 벽체 망상균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실(2지) 벽체 몰탈박락>

남양5배수지(5단계)(5/8)

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥 균열>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥 균열>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥 이격 및 단차>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥 이격 및 단차>

□. 건축구조물



<관리실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<관리실 외부 상태양호>

남양5배수지(5단계)(6/8)

□. 기계·전기



<1지 유출배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유출배관 부식>

□. 기계·전기



<1지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실(2지) 배관부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실(1지) 배관부식>

남양5배수지(5단계)(7/8)

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

남양5배수지(5단계)(8/8)

□. 부대시설



<안전헨스 현황>

□. 부대시설



<진입로 포장 현황>

□. 부대시설



<구내포장 현황>

□. 부대시설



<환기구 등의 덮개(장비 반입구) 현황>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>