


5. 남양6배수지(증설)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<남양6배수지(중설)>



<남양6배수지(중설)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<배수지 1지 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<배수지 2지 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<유출밸브실 지하1층 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<유입밸브실 지하2층 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<검수실 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<검수실 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<안전헨스 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<진입로 포장 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<배수로U 형 전경>

□. 남양6배수지(중설) 배수지



<배수지 상부 전경>

C. 현장조사 및 시험

남양6배수지(중설) 배수지(1/4)

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 백태>

□. 토목구조물




<배수지 1지 상부슬래브 녹발생>

□. 토목구조물




<배수지 1지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물




<배수지 녹발생>

□. 토목구조물



<배수지 2지 바닥슬래브 균열>

□. 토목구조물



<배수지 2지 바닥슬래브 균열>

남양6배수지(중설) 배수지(2/4)

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 녹발생>

□. 토목구조물



<배수지2지 상부슬래브 녹발생>

□. 밸브실



<유입밸브실 바닥슬래브 균열>

□. 밸브실



<유입밸브실 바닥슬래브 도장손상>

□. 밸브실



<유입밸브실 바닥슬래브 파손>

남양6배수지(중설) 배수지(3/4)

□. 밸브실



<유입밸브실 상부슬래브 백태>

□. 밸브실



<유입밸브실 벽체 누유>

□. 밸브실



<유입밸브실 벽체 파손>

□. 밸브실



<유출밸브실 바닥슬래브 균열>

□. 밸브실



<유출밸브실 바닥슬래브 망상균열>

□. 밸브실



<유출밸브실 상부슬래브 파손>

남양6배수지(중설) 배수지(4/4)

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 백태>

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 누유>

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 백태>

□. 건축구조물



<검수실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥 균열>


□. 공중이 이용하는 시설 조사



<진입로 포장 현황>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<외관조사>

□. 시설물 외관조사



<외관조사>