

17 문호배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<문호배수지>



<문호배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 문호배수지



<배수지 1지 전경>

□. 문호배수지



<배수지 2지 전경>

□. 문호배수지



<유입밸브실 전경>

□. 문호배수지



<유출밸브실 전경>

□. 문호배수지



<전기실 내부 전경>

□. 문호배수지



<검수실 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 문호배수지



<안전휀스 전경>

□. 문호배수지



<배수로 전경>

□. 문호배수지



<배수지 상부 전경>

□. 문호배수지



<장내포장 전경>

□. 문호배수지



<진입로포장 전경>

□. 문호배수지



<추락방지시설 전경>

C. 현장조사 및 시험

문호배수지 (1/7)

□. 토목구조물



<1지 계단 파손>

□. 토목구조물



<1지 도류벽 녹>

□. 토목구조물




<1지 바닥슬래브 균열>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 벽체 균열>

□. 토목구조물



<1지 벽체 도장박리>

문호배수지 (2/7)

□. 토목구조물




<2지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 녹발생>

□. 토목구조물




<2지 바닥슬래브 균열>

□. 토목구조물



<2지 벽체 균열>

□. 토목구조물



<2지 벽체 균열부 백태>

□. 토목구조물



<2지 벽체 콘크리트 박락>

문호배수지 (3/7)

□. 토목구조물



<유입밸브실 바닥슬래브 누수>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유입밸브실 균열부 백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 실란트 열화 및 누수>

문호배수지 (4/7)

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 균열부 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 누수>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 실란트 열화 및 누수>

□. 토목구조물



<유출밸브실상부슬래브 균열부 백태>

문호배수지 (5/7)

□. 건축구조물



<검수실 벽체 균열>

□. 건축구조물



<검수실 내부도어 손잡이 파손>

□. 건축구조물



<검수실 옥상층 배수로 막힘>

□. 건축구조물



<검수실 옥상층 박리>

□. 건축구조물



<검수실 옥상층 균열>

□. 건축구조물



<검수실 외부바닥 균열>

문호배수지 (6/7)

□. 기계·전기



<기계설비 1지 배수지 배관 부식>

□. 기계·전기



<기계설비 2지 배수지 배관 부식>

□. 기계·전기



<기계설비 1지 배수지유출배관 상태양호>

□. 기계·전기



<기계설비 2지 배수지유출배관 상태양호>

□. 기계·전기



<기계설비 호이스트 상태양호>

□. 기계·전기



<전기설비 현장제어반 상태양호>

문호배수지 (7/7)

□. 부대시설



<포장부 아스콘 균열>

□. 부대시설



<안전휀스 상태양호>

□. 부대시설



<배수지 상부 상태양호>

□. 부대시설



<배수지 입구부 상태양호>

□. 부대시설



<안전휀스 현황>

□. 부대시설



<배수로덮개 현황>