

23 우정조암배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<우정조암배수지>



<우정조암배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 우정조암배수지



<배수지 1지 전경>

□. 우정조암배수지



<배수지 2지 전경>

□. 우정조암배수지



<유입밸브실 내부 전경>

□. 우정조암배수지



<유출유량계실 내부 전경>

□. 우정조암배수지



<전기실 내부 전경>

□. 우정조암배수지



<검수실 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 우정조암배수지



<안전헨스 전경>

□. 우정조암배수지



<배수로 전경>

□. 우정조암배수지



<배수지 상부 전경>

□. 우정조암배수지



<장내포장 전경>

□. 우정조암배수지



<진입로포장 전경>

□. 우정조암배수지




<추락방지시설 전경>

C. 현장조사 및 시험

우정조암배수지 (1/6)

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물




<1지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 재료분리>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 철근노출>

우정조암배수지 (2/6)

□. 토목구조물




<2지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<2지 기둥부 현황>

□. 토목구조물



<2지 벽체 도장보수 현황>

우정조암배수지 (3/6)

□. 토목구조물



<유입밸브실 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 배관부식>

□. 토목구조물



<유출밸브실 박리>

□. 토목구조물



<2유입유량계실 배관부식>

□. 토목구조물



<유입유량계실 채수>

□. 토목구조물



<유출유량계실 잠절물 노출>

우정조암배수지 (4/6)

□. 건축구조물



<전기실 외부 전경>

□. 건축구조물



<전기실 외부 전경>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 균열>

□. 건축구조물




<전기실 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 도장박리>

□. 건축구조물



<유전기실 벽체 도장박리>

우정조암배수지 (5/6)

□. 기계·전기



<기계설비 2지 배수지 차수불량>

□. 기계·전기



<기계설비 유출밸브실 배관부식>

□. 기계·전기



<기계설비유출밸브실 배관부식>

□. 기계·전기



<기계설비 외부 유출밸브실 현황>

□. 기계·전기



<기계설비 유출밸브실 배관부식>

□. 기계·전기



<전기설비 현장제어반 상태양호>

우정조암배수지 (6/6)

□. 부대시설



<콘크리트 포장 균열>

□. 부대시설



<안전펜스 상태양호>

□. 부대시설



<배수로 파손>

□. 부대시설



<사면 침식>

□. 부대시설



<안전사다리 현황>

□. 부대시설



<진입로 포장 현황>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>