

25. 장안사랑배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<장안사랑배수지>



<장안사랑배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/3)

□. 장안사랑배수지



<배수지 1지 전경>

□. 장안사랑배수지



<배수지 2지 전경>

□. 장안사랑배수지



<유입밸브실 전경>

□. 장안사랑배수지



<유출밸브실 전경>

□. 장안사랑배수지



<검수실 전경>

□. 장안사랑배수지



<관리동 전경>

개별시설물 전경 (2/3)

□. 장안사랑배수지



<기계설비(밸브 및 배관) 전경>

□. 장안사랑배수지



<전기설비(현장제어반) 전경>

□. 장안사랑배수지



<안전휀스 전경>

□. 장안사랑배수지



<배수로 전경>

□. 장안사랑배수지



<주변옹벽 전경>

□. 장안사랑배수지



<장내 포장부 전경>

개별시설물 전경 (3/3)

□. 장안사랑배수지



<안전헨스 전경>

□. 장안사랑배수지



<진입로 포장 전경>

□. 장안사랑배수지



<장내포장 전경>

□. 장안사랑배수지




<환기구 등의 덮개(장비 반입구) 전경>

C. 현장조사 및 시험

장안사랑배수지 (1/6)

□. 토목구조물




<1지 상부슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<1지 기둥 상태양호>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 상태양호>

□. 토목구조물




<2지 상부슬래브 상태양호>

□. 토목구조물



<2지 벽체 상태양호>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 도장기포>


장안사랑배수지 (2/6)

□. 토목구조물



<유입밸브실(1지) 상부슬래브 파손>

□. 토목구조물




<유입밸브실(1지) 바닥슬래브 체수>

□. 토목구조물



<유출밸브실(1지) 상부슬래브 재료분리>

□. 토목구조물




<유출밸브실(1지) 상부슬래브 잠철근노출>

□. 토목구조물



<유출밸브실(1지) 바닥슬래브 체수>

□. 토목구조물



<유출밸브실(2지) 상부슬래브 철근노출>

장안사랑배수지 (3/6)

□. 건축구조물



<계단실 내부 상부슬래브 상태양호>

□. 건축구조물



<계단실 내부 벽체 상태양호>

□. 건축구조물



<계단실 외부 바닥 균열>

□. 건축구조물



<계단실 외부 바닥 균열>

□. 건축구조물



<관리동 내부 상태양호>

□. 건축구조물



<관리동 외부 상태양호>

장안사랑배수지 (4/6)

□. 기계·전기



<유입밸브실(1지) 관부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실(1지) 관부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실(2지) 관부식>

□. 기계·전기



<1지 유입배관 관부식 및 차수불량>

□. 기계·전기



<2지 유입배관 관부식>

□. 기계·전기



<2지 유출배관 현황>

장안사랑배수지 (5/6)

□. 기계·전기



<관리동 내부 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<외부 전기설비 현황>

□. 기계·전기



<외부 현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<전기실 전기설비 상태양호>

□. 부대시설



<사면 상태양호>

□. 부대시설



<태양광발전기 현황>

장안사랑배수지 (6/6)

□. 부대시설



<배수시설 배수로 파손>

□. 부대시설



옹벽 실링재 열화>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>