



## 26. 전국장외배수지

## A. 대상시설물 전경

## 대상시설물 전경



전곡장의 배수지



<전곡장의 배수지>

## **B. 개별시설물 전경**


## 개별시설물 전경 (1/2)

□. 전곡장의배수지 배수지



<배수지 1지 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<배수지 2지 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지




<통합유출밸브실 지하1층 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<유입밸브실 지하2층 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<건축동 내부 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<제어실 전경>

## 개별시설물 전경 (2/2)

□. 전곡장의배수지 배수지



<안전헨스 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<진입로 포장 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<배수로U 형 전경>

□. 전곡장의배수지 배수지



<배수지 상부 전경>

## C. 현장조사 및 시험




전곡장의배수지 배수지 (1/6)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 균열>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물



<배수지 1지 바닥슬래브 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 바닥슬래브 도장기포>


□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

전곡장의배수지 배수지 (2/6)

□. 밸브실



<유입밸브실 계단하면 잡철물>

□. 밸브실



<유입밸브실 벽체 누수흔적>

□. 밸브실



<유입밸브실 바닥슬래브 체수흔적>

□. 밸브실



<유입밸브실 바닥슬래브 실링재 열화>

□. 밸브실



<유출밸브실 보 박리>

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 잡철물>

전곡장의배수지 배수지 (3/6)

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 균열부백태>

□. 밸브실



<통합유출밸브실 벽체 백태>

□. 밸브실



<유출밸브실 벽체 백태>

□. 밸브실



<유출밸브실 바닥슬래브 도장박리>

□. 건축구조물



<검수실 내부 도장박리>

□. 건축구조물



<검수실 내부 벽체 균열>

전곡장의배수지 배수지 (4/6)

□. 건축구조물



<전기실 외부 누수흔적>

□. 건축구조물




<전기실 외부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

□. 기계·전기



<1지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유입배관 부식>



## 전곡장의배수지 배수지 (5/6)

□. 기계·전기



<유입밸브실 배관 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실 배관 부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실 배관 부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실 배관 부식>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 부대시설



<진입로 포장부 망상균열>

## 전곡장의배수지 배수지 (6/6)

□. 부대시설



<안전철펬 상태양호>

□. 부대시설



<배수시설 상태양호>

□. 공중이 이용하는 시설 조사




<안전철펬 현황>

□. 공중이 이용하는 시설 조사



<진입로 포장 현황>

□. 공중이 이용하는 시설 조사



<2지 난간 현황>

□. 공중이 이용하는 시설 조사



<유출밸브실 난간 현황>

## 현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<외관조사>

□. 시설물 외관조사



<외관조사>