

33. 향남발안배수지(구)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<향남발안배수지(구)>



<향남발안배수지(구)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 향남발안배수지(구)



<배수지 1지 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<배수지 2지 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<드레인실 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<유입밸브실 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<건축동 내부 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<부대시설 안전펜스 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 향남발안배수지(구)



<건축동 외부 전경>

□. 향남발안배수지(구)



<부대시설 배수로 전경>

C. 현장조사 및 시험


향남발안배수지(구)(1/7)

□. 토목구조물




<배수지 1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장박리>


향남발안배수지(구)(2/7)

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 잡철물>

□. 토목구조물




<배수지 2지 상부슬래브 박락>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 백태>

□. 토목구조물



<배수지 2지 바닥슬래브 도장박리>

향남발안배수지(구)(3/7)

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 채수>

□. 토목구조물



<유입밸브실 벽체 상태양호>

□. 토목구조물




<유출밸브실 벽체 철근노출>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 철근노출>

□. 토목구조물



<드레인실 벽체 상태양호>

□. 토목구조물



<드레인실 벽체 상태양호>

향남발안배수지(구)(4/7)

□. 건축구조물



<관리동 외부 보수현황>

□. 건축구조물



<관리동 외부 보수현황>

□. 건축구조물



<관리동 외부 보수현황>

□. 건축구조물



<전기실 내부 상태현황>

□. 건축구조물



<전기실 내부 상태현황>

□. 건축구조물



<전기실 내부 상태현황>

향남발안배수지(구)(5/7)

□. 기계·전기



<배수지 1지 유입 배관 차수불량>

□. 기계·전기



<드레인실 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실 유출 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실 유출 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<배수지 1지 배관 부식>

□. 기계·전기



<배수지 2지 배관 부식>

향남발안배수지(구)(6/7)

□. 기계·전기



<전기실 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<전기실 작업용분전반 상태양호>

□. 기계·전기



<전력 배전반 및 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<외부 현장제어반 상태양호>

□. 부대시설



<부대시설 안전헨스 상태현황>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장균열>

향남발안배수지(구)(7/7)

□. 부대시설




<부대시설 배수지 장내 포장균열>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수지 상부 파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수지 상부 파손>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 배수로 파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수로 파손>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<외부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<외부 개별부재 외관조사>