

도로교량 하자 목록(8공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 파손	#02
3	-	화산JCT R-A1교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	-	화산JCT R-A1교(S5)	바닥판하면 파손	#04
5	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 망상균열	#06
7	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 재료분리	#07
8	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 백태	#09
10	-	화산JCT R-A1교(P1)	교각 망상균열	#10
11	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 망상균열	#12
13	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 굽힘	#13
14	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 체수	#14
15	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 파손	#16
17	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 망상균열	#18
19	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 파손	#19
20	-	화산JCT R-A1교(P5)	교각 망상균열	#20
21	-	화산JCT R-A1교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#21
22	-	화산JCT R-H교(S1)	바닥판하면 백태	#01
23	-	화산JCT R-H교(S1)	바닥판하면 파손	#02
24	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 망상균열	#03
25	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 층분리	#04
26	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 망상균열	#05
27	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 굽힘	#06

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-A1교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 파손	#02
3	-	화산JCT R-A1교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	-	화산JCT R-A1교(S5)	바닥판하면 파손	#04
5	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 망상균열	#06
7	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 재료분리	#07
8	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 백태	#09
10	-	화산JCT R-A1교(P1)	교각 망상균열	#10
11	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 망상균열	#12
13	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 굴힘	#13
14	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 체수	#14
15	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 파손	#16
17	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 망상균열	#18
19	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 파손	#19
20	-	화산JCT R-A1교(P5)	교각 망상균열	#20
21	-	화산JCT R-A1교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#21

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				


점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S3)	사진번호	#03
점검내용	바닥판하면 파손 및 철근노출			
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S5)	사진번호	#04
점검내용	바닥판하면 파손			
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)	
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 망상균열	
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#07
점검내용	교대 재료분리		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#08
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#09
점검내용	교대 백태		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(P1)	사진번호	#10
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(P2)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(P2)	사진번호	#12
점검내용	교각 망상균열		
			


사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 굽힘		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교각 체수		
				


사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P3)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P3)	사진번호	#16
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#17
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#18
점검내용	교각 망상균열		



사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(P	사진번호	#19
점검내용	교각 파손		



점검위치	- 화산JCT R-A1교(P5)	사진번호	#20
점검내용	교각 망상균열		



사진대지

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#21
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-H교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-H교(S1)	바닥판하면 백태	#01
2	-	화산JCT R-H교(S1)	바닥판하면 파손	#02
3	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 망상균열	#03
4	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 층분리	#04
5	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 망상균열	#05
6	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 굽힘	#06

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	-	화산JCT R-H교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 망상균열		
				
점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 층분리		
				

사진대지

점검위치	-	하산JCT R-H교(P)	사진번호	#05
점검내용	교각 망상균열			



점검위치	-	하산JCT R-H교(P)	사진번호	#06
점검내용	교각 굽힘			

