

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(S3)	바닥판하면 들뜸	#01
2	-	낙동JCT교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	낙동JCT교(A2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#04
5	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#05
6	-	낙동JCT교(A2)	교대 체수	#06
7	-	낙동JCT교(A2)	교대 누수흔적	#07
8	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#09
10	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#01
13	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#02
14	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#03
15	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#04
16	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 백태 보수	#05
17	-	낙동강대교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#06
18	-	낙동강대교(A1)	교대 철근부식	#07
19	-	낙동강대교(A1)	교대 누수흔적	#08
20	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
21	-	낙동강대교(A2)	교대 누수흔적	#10
22	-	낙동강대교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
23	-	낙동강대교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#12
24	-	낙동강대교(P2)	교각 망상균열	#13
25	-	낙동강대교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
26	-	낙동강대교(P4)	교각 망상균열	#15
27	-	낙동강대교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
28	-	낙동강대교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
29	-	낙동강대교(P8)	교각 표면박리	#18
30	-	낙동강대교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동JCT교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(S3)	바닥판하면 들뜸	#01
2	-	낙동JCT교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	낙동JCT교(A2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#04
5	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#05
6	-	낙동JCT교(A2)	교대 체수	#06
7	-	낙동JCT교(A2)	교대 누수흔적	#07
8	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#09
10	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 들뜸		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	- 낙동JCT교(A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 파손		



점검위치	- 낙동JCT교(A2)	사진번호	#06
점검내용	교대 체수		



사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#09
점검내용		교각 재료분리		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지


점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동강대교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#02
3	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#03
4	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#04
5	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 백태 보수	#05
6	-	낙동강대교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#06
7	-	낙동강대교(A1)	교대 철근부식	#07
8	-	낙동강대교(A1)	교대 누수흔적	#08
9	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
10	-	낙동강대교(A2)	교대 누수흔적	#10
11	-	낙동강대교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	낙동강대교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#12
13	-	낙동강대교(P2)	교각 망상균열	#13
14	-	낙동강대교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	-	낙동강대교(P4)	교각 망상균열	#15
16	-	낙동강대교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	-	낙동강대교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	-	낙동강대교(P8)	교각 표면박리	#18
19	-	낙동강대교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	낙동강대교(S6)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S7)	사진번호	#05
점검내용		바닥판하면 백태 보수		
				

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 철근부식		
				

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P1)	사진번호	#11
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(P2)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	낙동강대교(P4)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P4)	사진번호	#15
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	낙동강대교(P5)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P8)	사진번호	#17
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(P8)	사진번호	#18
점검내용		교각 표면박리		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P9)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				