

도로교량 하자 목록(8공구)


No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 파손	#02
3	-	화산JCT R-A1교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	-	화산JCT R-A1교(S5)	바닥판하면 파손	#04
5	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 망상균열	#06
7	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 백태	#08
9	-	화산JCT R-A1교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 망상균열	#10
11	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 체수	#11
12	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	화산JCT R-A1교(P5)	교각 망상균열	#14
15	-	화산JCT R-A1교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 망상균열	#01
17	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 박리 보수	#02
18	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 법면보도블럭밀림	#03
19	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 망상균열	#04

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-A1교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 파손	#02
3	-	화산JCT R-A1교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	-	화산JCT R-A1교(S5)	바닥판하면 파손	#04
5	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 망상균열	#06
7	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 백태	#08
9	-	화산JCT R-A1교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 망상균열	#10
11	-	화산JCT R-A1교(P2)	교각 체수	#11
12	-	화산JCT R-A1교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	-	화산JCT R-A1교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	화산JCT R-A1교(P5)	교각 망상균열	#14
15	-	화산JCT R-A1교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S3)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 파손 및 철근노출		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S5)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#06
점검내용	교대 망상균열		



사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#07
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#08
점검내용	교대 백태		
			

사진대지

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#09
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#10
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(P	사진번호	#11
점검내용	교각 체수		
			

점검위치	- 화산JCT R-A1교(P	사진번호	#12
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

사진대지

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#13
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#14
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	- 산JCT R-A1교(P	사진번호	#15
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-H교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 망상균열	#01
2	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 박리 보수	#02
3	-	화산JCT R-H교(A1)	교대 법면보도블럭밀림	#03
4	-	화산JCT R-H교(P1)	교각 망상균열	#04

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 박리 보수		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 법면보도블럭밀림		
				

점검위치	-	화산JCT R-H교(P1)	사진번호	#04
점검내용		교각 망상균열		
				