


손상 현황 표



KEY PLAN

필요

CW0.2	관 열	양상관열	재료분리	편정, 공통	용역명 2020년 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역
	바리, 박락 파손		시공이음분리, 충분리,이격		부수, 습원부
	이물침범 적지물범		철근노출		청삭
	사석이완 사석탈락		세굴		강재부식
					기타


용역사
(주)신원씨엔에스

현장일지
2020. 10

항도번호
구리인출 - 1

구리인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	
2	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
3	균열	0.3	1.4	1	m	1.40	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
7	균열	0.3	3.5	1	m	3.50	
8	균열	0.3	5.2	1	m	5.20	
9	균열	0.3	5.5	1	m	5.50	
10	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
11	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
12	균열	0.3	5.0	1	m	5.00	
13	백태	0.1	0.7	1	m ²	0.07	
14	백태	0.2	1.2	1	m ²	0.24	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

표

① 0.2 균열	상상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	철근노출	침식	배관 파손	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 구리인출 - 2

손상 현황 표




KEY PLAN

CW0.2	지열	양상지열	재료보리	편경 면경	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 연계 정밀안전점검용역
	바닥, 벽각		시공이음분리, 충돌리,이격		용역시 케이아이엠(주)
	이음질점 적지열점		열기누출		점검일자 2023.06
	사석이음 사석탈락		세굴		영도번호 구리인출 - 3
			강재부식		기타

구리인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	5.0	1	m	5.00	
2	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
4	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	0.8	1	m	0.80	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	2.2	2	m	4.40	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

구리인출 외관조사망도

□ 0.2	균열	▲	양상균열	■	재료분리	⚙	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
■	박리, 박락, 파손	■	시공이음분리, 층분리, 이격	■	누수, 습윤부	■	벽태	용역시 케이아이엠(주)
■	이물질퇴적, 적치물퇴적	■	철근노출	■	침식	■	배관 파관	점검일자 2023.06
■	사석이완, 사석탈락	■	세굴	■	강재부식	■	기타	망도번호 구리인출 - 4

구리인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
2	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
4	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
5	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
6	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

구리인출 외관조사망도

□ 0.2	균열	▲	양상균열	■	재료분리	⚙	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
■	박리, 박락, 파손	■	시공이음분리, 층분리, 이격	■	누수, 습윤부	■	벽태	용역시 케이아이엠(주)
■	이물질침적, 적지물침적	■	철근노출	■	침식	○	배관 파관	점검일자 2023.06
■	사석이완, 사석탈락	■	세굴	■	강재부식	■	기타	망도번호 구리인출 - 5

구리인출 외관조사망도

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
2	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
3	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	
4	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
5	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
6	균열	0.3	1.8	1	m	1.80	
7	균열	0.3	6.0	1	m	6.00	
8	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
9	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
11	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
12	균열	0.3	3.8	1	m	3.80	
13	균열	0.3	3.8	1	m	3.80	
14	균열	0.3	4.4	1	m	4.40	
15	보수부재균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN






표
례

□ 0.2 균열	▨ 양상균열	▨ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매물 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	▨ 시공이음분리, 층분리, 이격	▨ 누수, 습윤부	▨ 벽태	용역시 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물퇴적	▨ 철근노출	▨ 침식	▨ 배관 파괴	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	망도번호 구리인출 - 6

손상 현황 표



KEY PLAN

← 구리변전소

→ 조사점형발형




표 준	 간 물	 망상간물	 채로분리	 편정, 관공	용역명 2023년 경기북부 송전선력구 별을 청양안전점검 등의
	 바리, 박막 파손	 사공이음분리, 충돌면,이격	 누수, 슬림부	 백태	용역사 케이아이엠(주)
	 이물질보존조 적지물보존조	 철근노출	 침식	 배관 폐단	점검일자 2023.06
	 사석이형 사척탈락	 세굴	 강재부식	 기타	영도번호 구리인솔 - 7

구리인출 외관조사망도

손상 현황 표


← 시 점 종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	6.0	2	m	12.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 청밀안전점검 용역
■ 박리, 박락 파손	■ 시공이음분리, 층분리,이격	■ 누수, 습윤부	■ 벽태	용역시 케이아이엠(주)
■ 이물질퇴적 적치물퇴적	■ 철근노출	■ 침식	■ 배관 파관	점검일자 2023.06
■ 사석이완 사석탈락	■ 세굴	■ 강재부식	■ 기타	망도번호 구리인출 - 8