

02. | 포천인출

1. 현황조사 사진첩

현황조사 사진첩



내용

박스내부 전경



내용

종점부 전경



내용

수직구 전경



내용

수직구 전경



내용

현장 비파괴 전경



내용

현장 비파괴 전경

2. 외관조사 사진첩

외관조사 사진첩



내용

박스 내부
측점 분할 전경



내용

박스 내부
받침대 상태 양호



내용

박스 내부
지지대 상태 양호



내용

상부 슬래브
상태 양호



내용

바닥부
상태 양호



내용

좌측 벽체
상태 양호

외관조사 사진첩



내용

우측 벽체
상태 양호



내용

박스 내부
중간 격벽 상태 양호



내용

박스 내부
상태 양호




내용

박스 내부
기타 부재 상태 양호



내용

박스 내부
기타 부재 상태 양호



내용

박스 내부
기타 부재 상태 양호

외관조사 사진첩

			
내용	수직구	내용	수직구
	상태 양호		상태 양호
			
내용	지지대 상태양호	내용	받침대 상태양호