

포천 인출 전력구

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	결함점수 합계	결함지수
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근			
							분리	노출			
0-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
20-40	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.000
40-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
60-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.000
80-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
100-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
평균	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	상태평가결과
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근		
							분리	노출		
0-20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
20-40	a	a	a	a	a	a	a	a	-	a
40-60	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
60-80	a	a	a	a	a	a	a	a	-	a
80-100	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
100-113	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
평균	a	a	a	a	a	a	a	a	a	

항목	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	합계
				박리	충분리 및 박락	백태	재료	철근		
							분리	노출		
결함점수	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
									결함지수	0.000
									상태평가 결과	a

구분	위치	결함지수	상태평가	연장	연장비	환산결함지수
			결과	(m)		x 연장비
구리인출	0-20	0.000	a	20	0.177	0.000
	20-40	0.000	a	20	0.177	0.000
	40-60	0.000	a	20	0.177	0.000
	60-80	0.000	a	20	0.177	0.000
	80-100	0.000	a	20	0.177	0.000
	100-113	0.000	a	13	0.115	0.000
					결함지수	0.000
					상태평가 결과	A