

INDT

REPORT OF ULTRASONIC EXAMINATION

國際非破壞檢査(株)

초음파탐상검사보고서

부산광역시 강서구 녹산산업중로 100 / Tel : 051-831-5757 / Fax : 051-831-5662
#100, NOKSANSANEOPJUNG-RO, GANGSEU-GU, BUSAN, KOREA






Report No.
보고서 번호

IB-U-RSI-210706-01

Page
페이지

2 OF 2

UT DEFECT MAP



- UT DEFECT 내용
- Xo:55mm
- Yo:+0mm
- Length:130mm
- Depth:6 ~ 8mm
- Amplitude: DAC 0 dB