

장암교 상태평가 결과표

교량명 : 장암교

				2											
				가								()	()	()	()
A1/S1	STB	b	b	a	c	b	c	c	b	b	q	a	-	a	-
P1/S2	STB	c	b	b	c	b	c	-	b	b	q	-	a	-	-
P2/S3	STB	b	c	b	c	b	b	-	b	b	q	a	a	-	-
P3/S4	STB	b	c	b	c	b	c	-	b	b	q	a	a	-	-
P4/S5	STB	b	b	b	b	b	c	-	b	b	q	a	a	-	-
P5/S6	STB	b	b	b	b	b	c	-	b	b	q	a	a	-	b
A2	-	-	-	-	-	-	-	c	b	c	q	-	-		c
		0.233	0.267	0.183	0.333	0.200	0.367	0.400	0.200	0.229	N/A	0.100	0.100	0.100	0.300
가		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(X가)/가		0.042	0.053	0.009	0.023	0.006	0.007	0.036	0.018	0.046	N/A	0.002	0.002	0.002	0.003
1. =														0.250	
2. 가 =														B	

:						
			가	(m)		X
	STB	0.250	B	280.0	1.000	0.250
(Σ)				280.0	1.000	0.250
< 가 >						
1. = 0.250 2. 가 = B						

가

:							
		가	(M)		X		X
	0.250	B	280.0	4	1,120.0	1.000	0.250
(Σ)			280.0	4	1,120.0	1.000	0.250
< 가 >							
1. 가 = 0.250							
2. 가 = B							