

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2018-0000121
관 리 번 호	
시 설 물 명	응암1교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 수원국토관리사무소
 소 유 자 : 서울지방국토관리청 전화번호 : 031-218-1776
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
BR2018-0000121			응암1교	일반국도	일반국도3호선	경간장 50M이상인 한 경간 교량	2종	교량	유	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
경기도	이천시	부발읍 경충대로 1782	수원국토관리사무소	공공		민간	서울지방국토관리청	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
						V				V
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록		
		2018년 06월 30일	2028년 06월 29일	유	유	무	무	응암1교(1).jpg 응암1교(2).jpg		
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2000-05-27 ~ 2002-12-13			(주)대한콘설탄트		2005-09-09 ~ 2018-06-30		금호산업(주)		1,501	
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	대상		적용				미실시		미실시	
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2005-09-22 ~ 2018-08-31		(주)수성엔지니어링(안순용)		서울지방국토관리청		성남~장호원 도로건설공사(제5공구)		위성봉	
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자			
2018년 06월 05일		수원국토관리사무소 (인)			2018년 06월 08일		수원국토관리사무소			
비고										

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
응암1교		경기도 이천시 부발읍 경충대로 1782			경기도 이천시 부발읍 응암리			DB-24/DL-24	43.2 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
52	1	52		20.9	20.9	2	2	4	적용
상부구조	경간구성		52 = 52						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	HDbox			포트받침		뉴모노셀		5
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표				역T형	말뚝기초	일반국도3호선		
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

전경사진



정 · 측면, 기타사진

