


내곡터널(상행선) 피난연결통로

손 상 물 량 표


40 SPAN 피난연락통로



하행 ←

⇒ 상행


79 SPAN 피난연락통로




	신규손상
	기존손상
	보수손상
	미보수손상

[illegible]

KEY PLAN



SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	흄름		박리, 박락, 파손		표면열화
	누수		백 태		토사회적
	철근노출		침식, 침하		배수구 막힘
	부식, 녹 발생		좌굴, 변형		기타

발 주 처	성남시 수정구청
용 역 명	2026년 상반기 내국터널 정기안전점검 용역
도 면 명	피난연결통로
도 면 번호	01