

## 시설물관리대장(절토사면)

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 시 설 물 번 호                                                 | SL2002-0000199 |
| 관 리 번 호                                                   |                |
| 시 설 물 명                                                   | 삼덕대절토사면 좌측     |
| 내 용                                                       |                |
| 1. 기본현황                                                   |                |
| 2. 상세제원                                                   |                |
| 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력                                       |                |
| 4. 보수·보강 이력                                               |                |
| 5. 첨부: 1) 전경사진<br>2) 설계도서 목록<br>3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료 |                |

관리주체 : 대구동부순환도로(주)

소 유 자 : 대구광역시                      전화번호 : 053-791-6080

보 관 자 : \_\_\_\_\_

## 1. 기본현황

| 시설물번호                                   |                         | 관리번호               | 시설물명             |              | 노선                      |               | 시설물분류                                                                 |                     |              |                                              |     |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------|-----|------------|
|                                         |                         |                    |                  |              | 구분                      | 세부노선          | 시설물종류                                                                 | 시설물종별               | 시설물구분        | SOC성능평가대상                                    |     |            |
| SL2002-0000199                          |                         |                    | 삼덕대절토사면 좌측       |              | 특별, 광역 시도               | 범안로           | 연직높이 30미터 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터의 높이)을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터이상인 도로사면 | 2종                  | 절토사면         | 무                                            |     |            |
| 주소 (시,도) (시,군,구)<br>(읍,면,동) (리,번지 등 주소) |                         |                    | 관리주체             |              | 관리주체구분                  |               |                                                                       | 소유자                 | 소유자구분        |                                              |     |            |
| 대구광역시                                   | 수성구                     | 범안로 (삼덕동 산39-1번지선) |                  | 대구동부순환도로 (주) | 공공                      |               | 민간                                                                    | 대구광역시               | 공공           |                                              | 민간  |            |
|                                         |                         |                    |                  |              | 중앙부처                    | 지자체           | (국가/지방)공기업                                                            |                     | V            | 중앙부처                                         | 지자체 | (국가/지방)공기업 |
|                                         |                         |                    |                  |              |                         |               |                                                                       |                     |              |                                              | V   |            |
| 사업계획 승인일                                |                         | 준공 (사용승인)일         | 하자담보책임 만료일       | 2. 상세제원      | 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력     | 4. 보수 · 보강 이력 |                                                                       | 환기구 덮개 (접근 가능한 환기구) |              | 5. 첨부자료 목록                                   |     |            |
|                                         |                         | 2002년 08월 24일      | 2004년 08월 27일    | 유            | 유                       | 유             |                                                                       |                     |              | 20180822_143209.jpg<br>20180421_093216하행.jpg |     |            |
| 설계기간                                    |                         |                    | 설계자              |              | 공사기간                    |               | 시공사                                                                   |                     | 총공사비(백만원)    |                                              |     |            |
| 1994-11-30 ~ 1996-02-09                 |                         |                    | (주)도화종합기술공사      |              | 1997-10-22 ~ 2002-08-24 |               | 코오롱글로벌(주)                                                             |                     | 1,150        |                                              |     |            |
| 내진정보                                    | 내진설계 대상 유무              |                    | 내진설계 적용 유무       |              | 적용내진설계기준                |               | 내진성능평가 실시 유무                                                          |                     | 내진보강 유무      |                                              |     |            |
|                                         | 불명                      |                    | 불명               |              |                         |               | 불명                                                                    |                     | 미실시          |                                              |     |            |
| 영21조대상                                  | 감리기간                    |                    | 감리자(책임감리원)       |              | 사업주체(발주자)               |               | 공사명                                                                   |                     | 공사감독 · 공사관리관 |                                              |     |            |
| 아니오                                     | 1997-10-22 ~ 2002-08-24 |                    | (주)도화종합기술공사(이노발) |              | 대구동부순환도로(주)             |               | 4차순환도로(범물~안심간)건설공사                                                    |                     | 이종언, 구본용     |                                              |     |            |
| 기타 기본현황                                 |                         |                    |                  |              |                         |               |                                                                       |                     |              |                                              |     |            |
| 작성일                                     |                         | 작성자                |                  |              | 최종 수정일                  |               |                                                                       | 최종 수정자              |              |                                              |     |            |
| 2018년 12월 13일                           |                         | 대구동부순환도로(주) (인)    |                  |              | 2018년 12월 13일           |               |                                                                       | 김병욱                 |              |                                              |     |            |
| 비고                                      |                         |                    |                  |              |                         |               |                                                                       |                     |              |                                              |     |            |

## 2. 상세제원

| 시설물명           |               |               | 사면위치                 |        | 시점          |          |       | 종점           |                | 주용도   |      |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-------------|----------|-------|--------------|----------------|-------|------|
| 삼덕대절토사면 좌측     |               |               |                      | 위도     | 35° 49′ 49″ |          |       | 35° 50′ 0″   |                | 고속화도로 |      |
|                |               |               |                      | 경도     | 128° 40′ 6″ |          |       | 128° 40′ 11″ |                |       |      |
| 사면<br>형상       | 횡단지형          | 횡단형상          | 종단형상                 | 법면특징   | 곡부개소수       | 규모       | 연장    | 높이           | 경사             | 구성재료  | 소단수  |
|                | 양사면           | straight      | straight             | smooth |             |          | 369 m | 38.5 m       |                |       | 4    |
| 상부<br>사면       | 높이<br>(깎기부포함) | 경사            | 토층심도                 | 식생     | 부석유무        | 하부<br>사면 | 높이    | 경사           | 형식/재료          | 식생    | 하천유무 |
|                |               |               |                      |        | 무           |          |       |              |                |       | 무    |
|                | 배수시설          | 기타            | 상부사면내<br>인공구조물       | 종류     | 위치          |          | 배수시설  | 기타           | 하부사면내<br>인공구조물 | 종류    | 위치   |
|                |               |               |                      |        |             |          |       |              |                |       |      |
| 인접시설물 규모       |               |               |                      |        |             |          |       |              |                |       |      |
|                | 종류            | 규모            | 특성                   | 이격거리   | 기타          |          | 종류    | 규모           | 특성             | 이격거리  | 기타   |
| 1              | 도로            | B=25m, L=940m | U형 L=740m BX형 L=200m |        |             |          |       |              |                |       |      |
| 보 강 공 법        |               |               |                      |        |             |          |       |              |                |       |      |
|                | 공종            | 공법            |                      |        | 적용구간        |          |       | 위치           |                | 비고    |      |
| 조회된 데이터가 없습니다. |               |               |                      |        |             |          |       |              |                |       |      |
| 기타 상세제원        |               |               |                      |        |             |          |       |              |                |       |      |

전경사진



정 · 측면, 기타사진

