


1. 도촌천2교 전경

		
상부 전경	측면 전경	바닥판하면
		
난간 및 연석	거더	가로보
		
교대(A1)	교대(A2)	배수시설
		
교명판	설명판	교량받침

2. 도촌천2교 손상현황

							
위 치	교명판	사진 번호	1	위 치	바닥판	사진 번호	2
내 용	하부 백태			내 용	백태		
							
위 치	바닥판	사진 번호	3	위 치	바닥판	사진 번호	4
내 용	백태			내 용	누수		
							
위 치	배수구	사진 번호	5	위 치	배수로	사진 번호	6
내 용	배수구막힘			내 용	토사퇴적		



위 치	거더 및 가로보	사진 번호	7	위 치	교량받침	사진 번호	8
내 용	균열(cw=0.2mm미만), 망상균열			내 용	전단키 파손		



위 치	받침장치 받침콘크리트	사진 번호	9	위 치	교대	사진 번호	10
내 용	균열(cw=0.3mm미만)			내 용	누수		



위 치	추락방지시설	사진 번호	11	위 치	상부	사진 번호	12
내 용	난간변형			내 용	포장균열		