

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(S3)	바닥판하면 층분리	#01
2	-	낙동JCT교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	낙동JCT교(A1)	교대 재료분리 및 망상균열	#03
4	-	낙동JCT교(A1)	교대 체수	#04
5	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#06
7	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#07
8	-	낙동JCT교(A2)	교대 체수	#08
9	-	낙동JCT교(A2)	교대 누수흔적	#09
10	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열부백태	#10
11	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#12
13	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#14
15	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#01
16	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 파손	#02
17	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
18	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#04
19	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#05
20	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#06
21	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
22	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열부백태	#08
23	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 백태 보수	#09
24	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 층분리	#10
25	-	낙동강대교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
26	-	낙동강대교(A1)	교대 층분리	#12
27	-	낙동강대교(A1)	교대 철근부식	#13
28	-	낙동강대교(A1)	교대 누수흔적	#14
29	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#15
30	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#16
31	-	낙동강대교(A2)	교대 누수흔적	#17
32	-	낙동강대교(A2)	교대 망상균열	#18
33	-	낙동강대교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
34	-	낙동강대교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#20
35	-	낙동강대교(P2)	교각 망상균열	#21
36	-	낙동강대교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#22
37	-	낙동강대교(P4)	교각 망상균열	#23
38	-	낙동강대교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
39	-	낙동강대교(P5)	교각 망상균열	#25
40	-	낙동강대교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
41	-	낙동강대교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#27
42	-	낙동강대교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
43	-	낙동강대교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동JCT교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(S3)	바닥판하면 충분리	#01
2	-	낙동JCT교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	낙동JCT교(A1)	교대 재료분리 및 망상균열	#03
4	-	낙동JCT교(A1)	교대 체수	#04
5	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#06
7	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#07
8	-	낙동JCT교(A2)	교대 체수	#08
9	-	낙동JCT교(A2)	교대 누수흔적	#09
10	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열부백태	#10
11	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#12
13	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#14

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 재료분리 및 망상균열		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 체수		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#06
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 파손		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#08
점검내용		교대 체수		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#11
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#12
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동강대교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#01
2	-	낙동강대교(S3)	바닥판하면 파손	#02
3	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
4	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#04
5	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	-	낙동강대교(S6)	바닥판하면 균열부백태	#08
9	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 백태 보수	#09
10	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 층분리	#10
11	-	낙동강대교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	-	낙동강대교(A1)	교대 층분리	#12
13	-	낙동강대교(A1)	교대 철근부식	#13
14	-	낙동강대교(A1)	교대 누수흔적	#14
15	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#16
17	-	낙동강대교(A2)	교대 누수흔적	#17
18	-	낙동강대교(A2)	교대 망상균열	#18
19	-	낙동강대교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	-	낙동강대교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#20
21	-	낙동강대교(P2)	교각 망상균열	#21
22	-	낙동강대교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	-	낙동강대교(P4)	교각 망상균열	#23
23	-	낙동강대교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
24	-	낙동강대교(P5)	교각 망상균열	#25
25	-	낙동강대교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
26	-	낙동강대교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#27
27	-	낙동강대교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	-	낙동강대교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29


사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	낙동강대교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#05
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				


점검위치	-	낙동강대교(S6)	사진번호	#06
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S6)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				


점검위치	-	낙동강대교(S6)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S7)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 백태 보수		
				

점검위치	-	낙동강대교(S7)	사진번호	#10
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 층분리		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 철근부식		
				

점검위치	-	낙동강대교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#15
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#16
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#17
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#18
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P1)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	-	낙동강대교(P2)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P2)	사진번호	#21
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	낙동강대교(P4)	사진번호	#22
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P4)	사진번호	#23
점검내용		교각 망상균열		
				


점검위치	-	낙동강대교(P5)	사진번호	#24
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P5)	사진번호	#25
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	낙동강대교(P6)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P8)	사진번호	#27
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(P9)	사진번호	#28
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P10)	사진번호	#29
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				