

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2019-0000031
관 리 번 호	
시 설 물 명	절토사면(STA.1+430~2+110(우))
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 의정부국토관리사무소
 소유자 : 수원국토관리사무소 전화번호 : 031-820-1760
 보관자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류				
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
SL2019-0000031			절토사면 (STA. 1+430~2+110(우))		일반국도	일반국도48호선	연직높이 30미터이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터의 높이)을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터이상인 도로사면		2종	절토사면	유
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
인천광역시	강화군	하점면 신봉리		의정부국토관리사무소	공공		민간	수원국토관리사무소	공공		민간
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
					V						V
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	
2002년 07월 06일		2019년 03월 31일		2021년 03월 31일	유	유		무		무	
										5. 첨부자료 목록	
										절토사면(sta.1+430~2+110(우))-1.jpg 절토사면(sta.1+430~2+110(우))-2.jpg	
설계기간				설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2004-01-01 ~ 2004-12-31				(주)선진엔지니어링		2007-03-19 ~ 2019-03-31		현대건설 (주)		1,056	
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	대상			적용				미실시		미실시	
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2007-03-19 ~ 2019-03-31			(주)경원엔지니어링 건축사사무소(임병만)		서울지방국토관리청		인화-강화 도로건설공사		권영민	
기타 기본현황											
작성일			작성자			최종 수정일			최종 수정자		
2019년 05월 08일			의정부국토관리사무소 (인)			2019년 05월 09일			수원국토관리사무소		
비고											

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
절토사면 (STA. 1+430~2+110(우))				위도	37 ° 46 ´ 37 ´´			37 ° 46 ´ 20 ´´		국도	
				경도	126 ° 24 ´ 52 ´´			126 ° 25 ´ 21 ´´			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양안사면	straight	straight	smooth			680 m	45.2 m	34~55	혼합	3
상 부 사 면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하 부 사 면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	45	34~55	8.72		무						무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
	수로공-산마루측구	숏크리트									
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
1	도로	본선도로	왕복4차로								
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1					1+430 ~ 2+110			상부사면			
기타 상세제원											

전경 사진



정 · 측면, 기타 사진

