

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2010-0000076
관 리 번 호	
시 설 물 명	김포 월곶 군하 I
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 의정부국토관리사무소
 소유자 : _____ 전화번호 : 031-820-1760
 보관자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
SL2010-0000076				김포 월곶 군하 I		일반국도	일반국도48호선	연직높이 50미터이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터의 높이)을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 200미터이상인 도로사면		2종	절토사면	유			
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	김포시	월곶면 군하리		의정부국토관리사무소	공공		민간			공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처		지자체	(국가/지방)공기업				
					V										
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안점점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1997년 12월 27일		2002년 12월 27일		유		유		무				정면.bmp 2.jpg	
설계기간				설계자		공사기간				시공자		총공사비(백만원)			
				극동건설 (주)		1993-08-19 ~ 1997-12-27				코오롱건설		1,000			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			불명						불명			불명		
영21조대상		감리기관		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관			
아니오				(주)건화엔지니어링		서울지방국토관리청			강화~양촌간 도로확장 및 포장공사						
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2010년 03월 22일				의정부국토관리사무소 (인)				2010년 03월 22일				수원국토관리사무소			
비고															

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
김포 월곶 군 하 1				위도	37 ° 42 ´ 44 ´´			37 ° 42 ´ 41 ´´		국도	
				경도	126 ° 32 ´ 45 ´´			126 ° 32 ´ 51 ´´			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	외사면	convex curved	convex	smooth			205 m	50.5 m	62	암	8
상 부 사 면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하 부 사 면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	60	20~10	6	목본	유		4	90	옹벽		유
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
							수로공-집수정				
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
1	도로	왕복4+1		2							
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1					80 ~ 200						
2					40 ~ 80						
3	교통인자보호공	측구-L형			0 ~ 200						
4	교통인자보호공	낙석방지울타리			80 ~ 200						
5	배수공	수로공 - 도수로			0 ~ 0						
기타 상세제원											

전경 사진



정 · 측면, 기타 사진

