

보고서 목차

■ 서두

제 1 장 과업 개요	1
1.1 과업 목적	3
1.2 과업의 범위 및 내용	3
1.3 과업 기간	7
1.4 과업 수행 흐름도	8

제 2 장 정기안전점검 결과

2.1 강화대교	강화대교 - 1
2.2 고촌램프D육교	고촌램프D육교 - 1
2.3 김포아라대교	김포아라대교 - 1
2.4 향산2교 RAMP-A교	향산2교 RAMP-A교 - 1
2.5 향산2교 RAMP-B교	향산2교 RAMP-B교 - 1
2.6 향산2교(상)	향산2교(상) - 1
2.7 향산2교(하)	향산2교(하) - 1
2.8 군하교	군하교 - 1
2.9 누산교	누산교 - 1
2.10 마송IC교	마송IC교 - 1
2.11 신곡교	신곡교 - 1
2.12 오리교	오리교 - 1
2.13 장곡IC육교	장곡IC육교 - 1

2.14 천등IC육교	천등IC육교	- 1
2.15 태리IC램프A교	태리IC램프A교	- 1
2.16 태리IC램프B교	태리IC램프B교	- 1
2.17 태리IC육교(상)	태리IC육교(상)	- 1
2.18 태리IC육교(하)	태리IC육교(하)	- 1
2.19 향산교	향산교	- 1
2.20 갑곶교	갑곶교	- 1
2.21 대산2교	대산2교	- 1
2.22 부근1교	부근1교	- 1
2.23 부근2교	부근2교	- 1
2.24 서촌교	서촌교	- 1
2.25 솔정교	솔정교	- 1
2.26 신봉교	신봉교	- 1
2.27 옥림1교	옥림1교	- 1
2.28 옥림2교	옥림2교	- 1
2.29 옥림IC교	옥림IC교	- 1
2.30 용정교	용정교	- 1
2.31 하도교	하도교	- 1
2.32 계양천교	계양천교	- 1
2.33 신곡1	신곡1	- 1
2.34 태리	태리	- 1
2.35 옥림터널(상)	옥림터널(상)	- 1
2.36 옥림터널(하)	옥림터널(하)	- 1
2.37 절토사면(STA.1+110~1+386.4(좌))	절토사면(STA.1+110~1+386.4(좌))	- 1
2.38 절토사면(STA.1+430~1+830(좌))	절토사면(STA.1+430~1+830(좌))	- 1

2.39	절토사면(STA.1+430~2+110(우))		절토사면(STA.1+430~2+110(우))	- 1
2.40	절토사면(STA.9+304~9+510(우))		절토사면(STA.9+304~9+510(우))	- 1
2.41	김포 월곶 군하 I		김포 월곶 군하 I	- 1
2.42	김포 월곶 군하 II		김포 월곶 군하 II	- 1
2.43	보강토옹벽(STA.2+157.750~2+287.500(R))		보강토옹벽(STA.2+157.750~2+287.500(R))	- 1

■ 부 록

1. 과업지시서
2. 시설물관리대장 사본
3. 현장조사 사진첩
4. 사전조사자료 일체

