

제 출 문

의정부국토관리사무소장 귀하

귀 소와 계약 체결한 “국도48호선 강화대교 등 20개소 정기안전점검”
용역을 성실히 수행하고 완료하였기에 그 결과를 본 보고서[하반기]에
수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2025년 12월

경기도 용인시 수지구 광교중앙로338
광 교 우 미 뉴 브 701, 702호
다 윤 이 엔 씨 (주)
대 표 이 사 정 미 순



【 과업 참여 기술진 】

▣ 용역명 : 국도48호선 강화대교 등 20개소 정기안전점검 용역

▣ 총 용역기간 : 2025년 03월 31일 ~ 2025년 12월 23일

▣ 금회 용역기간(하반기) : 2025년 07월 01일~2025년 12월 23일

분 야	성 명	기술등급 (자격사항)	참여기간	서명날인
사업 책임기술인	강 동 윤	토목특급기술인 (토목구조기술사)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
분야별 책임기술인	김 대 욱	토목특급기술인 (토목산업기사)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
참여 기술인	김 재 각	토목고급기술인 (건설재료시험기능사)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
	김 영 현	토목중급기술인 (토목기사)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
	송 영 섭	토목중급기술인 (학경력자)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
	이 상 규	토목초급기술인 (학경력자)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
	홍 승 우	토목초급기술인 (콘크리트기능사)	2025.07.01. ~2025.12.23.	
	정 미 순	토목초급기술인 (학경력자)	2025.07.01. ~2025.12.23.	

시설물 위치도



시설물 전경



강화대교 전경 I



강화대교 전경 II



대산1교(상) 전경 I



대산1교(상) 전경 II



대산1교(하) 전경 I



대산1교(하) 전경 II



용정 Ramp-A교 전경 I



용정 Ramp-A교 전경 II



갑곶교 전경 I



갑곶교 전경 II



대산2교 전경 I



대산2교 전경 II



부근1교 전경 I



부근1교 전경 II



부근2교 전경 I



부근2교 전경 II



서촌교 전경 I



서촌교 전경 II



솔정교 전경 I



솔정교 전경 II



신봉교 전경 I



신봉교 전경 II



옥림1교 전경 I



옥림1교 전경 II



옥림2교 전경 I



옥림2교 전경 II



옥림IC교 전경 I



옥림IC교 전경 II



용정교 전경 I



용정교 전경 II



하도교 전경 I



하도교 전경 II



옥림터널(상) 전경 I



옥림터널(상) 전경 II



옥림터널(하) 전경 I



옥림터널(하) 전경 II



마송지하차도 전경 I



마송지하차도 전경 II



주교지하차도 전경 I



주교지하차도 전경 II

