

시설물안전법 대상 시설물

1. 강화대교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



S1(서울) 교면포장-접속부 아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1(서울) 교면포장-접속부 아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1(강화) 교면포장-소성변형
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1(강화) 교면포장-소성변형
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S5(강화) 교면포장-포트홀
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S5(강화) 교면포장-포트홀
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S5(강화) 교면포장-보수상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S5(강화) 교면포장-보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S6(강화) 교면포장-코어홀 미복구
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




S6(강화) 교면포장-코어홀 미복구
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S9(서울) 교면포장-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S9(서울) 교면포장-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S12(서울) 교면포장-파손, 소성변형
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S12(서울) 교면포장-파손, 소성변형
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S13(서울) 교면포장-소성변형
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S13(서울) 교면포장-소성변형(보수완료)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1(강화) 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1(강화) 배수시설-배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S10(강화) 배수시설-그레이팅 탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S10(강화) 배수시설-그레이팅 탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3(강화) 연석 보수부-망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3(강화) 연석 보수부-망상균열, 보수재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




A1(강화) 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1(강화) 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P8(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P8(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P9(서울) 신축이음-후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P9(서울) 신축이음-후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P9(강화) 신축이음-후타재 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P9(강화) 신축이음-후타재 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P12(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P12(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2(강화) 신축이음-후타재 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교대-받침장치 부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대-받침장치 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 바닥판-도장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 바닥판-도장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 캔틸레버-보수상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 캔틸레버-보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




S1 캔틸레버-보수상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 캔틸레버-보수부 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 캔틸레버-균열부 백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 캔틸레버-균열부 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 캔틸레버-철근노출
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 캔틸레버-철근노출
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S12 바닥판-데크플레이트 부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S12 바닥판-데크플레이트 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S13 캔틸레버-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S13 캔틸레버-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1:G2 거더내부-부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1:G2 거더내부-부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1:G2 거더내부 격벽-도장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1:G2 거더내부 격벽-도장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교대-보수상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-보수부 재균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교대-보수상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교대-보수부 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-보수부 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교대 보수부-균열부 백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대 보수부-균열부 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교대 보수부-녹오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대 보수부-녹오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교대-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교대-보수부 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대-보수부 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P12 교각-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P12 교각-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P12 교각-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P12 교각-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S2(강화) 교면포장-소성변형
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S6(강화) 교면포장-소성변형
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S6(서울) 보도부-철근노출
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S7(강화) 연석 보수부-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S10(강화) 연석-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S10(강화) 연석-파손 및 철근노출
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




S11(강화) 연석-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A1(강화) 신축이음-차수판 변형
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P8(강화) 신축이음-후타재 마모
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P8(강화) 신축이음-차수판 변형
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P9(서울) 신축이음-후타재 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P12(강화) 신축이음-차수판 변형
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A2(서울) 신축이음-후타재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S1 캔틸레버-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S2 캔틸레버-백테
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S12 캔틸레버-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S13 캔틸레버-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S13 캔틸레버-백테
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S13:G1 거더외부-부식
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-백태
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A2 홍벽-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A2 교대-백태
(25년 하반기 정기안전점검)

2. 대산1교(상)

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



S3 교면포장-포장균열(보수완료)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3 교면포장-보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S4(1차로) 교면포장 - 포장패임(보수완료)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S4(1차로) 교면포장 - 보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S4(1차로) 교면포장 - 포장패임(보수완료)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




S4(1차로) 교면포장 - 보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S4 교면포장-포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S4 교면포장-포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




S1 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 배수시설-배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 방호벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 방호벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 방호벽-텔리네이트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




S3 방호벽-텔리네이트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-차수판 볼트탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-차수판 볼트탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2-Sh3 받침콘크리트 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2-Sh3 받침콘크리트 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 바닥판하면-재료분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 바닥판하면-재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2(G1~G2) 바닥판하면-거푸집미제거
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2(G1~G2) 바닥판하면-거푸집미제거
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1-G5 거더-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1-G5 거더-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1-G5 거더-백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1-G5 거더-백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 흥벽-표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 흥벽-표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 구체-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 구체-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 구체-폐기물적치
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 구체-폐기물적치
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2(G2~G3) 홍벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2(G2~G3) 홍벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2(G4~G5) 홍벽-표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2(G4~G5) 홍벽-표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1 기둥(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1 기둥(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1 기둥(배면)-긁힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1 기둥(배면)-긁힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P2(G4~G5) 코핑(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P2(G4~G5) 코핑(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P2(G1~G2) 코핑(전면)-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P2(G1~G2) 코핑(전면)-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P2 코핑(전면)-표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




P2 코핑(전면)-표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P3 코핑(배면)-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




P3 코핑(배면)-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S3 방호벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P2 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



A1-Sh4 받침콘크리트 재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S1 바닥판하면-표면박리
(25년 하반기 정기안전점검)

3. 대산1교(하)

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



S1 교면포장-아스콘 망상균열(보수완료)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 교면포장-아스콘 보수상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 교면포장-아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 교면포장-아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 교면포장-아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3 교면포장-아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S4 교면포장-아스콘 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S4 교면포장-아스콘 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




S1 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 배수시설-배수구 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 배수시설-배수구 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P2 배수시설-배수관 고정앵커 탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P2 배수시설-배수관 고정앵커 탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




S4 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S4 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-차수판 볼트 체결불량
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-차수판 볼트 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




A2 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




P3-Sh6 받침콘크리트-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P3-Sh6 받침콘크리트-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 바닥판하면-완충재 탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 바닥판하면-완충재 탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S4-G5 거더-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S4-G5 거더-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1(G1~G2) 흥벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1(G1~G2) 흥벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교량받침면-채수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교량받침면-채수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 흥벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 흥벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교대-폐기물 적치
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-폐기물 적치
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 교량받침면-토사퇴적 및 폐콘크리트 적치
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 교량받침면-토사퇴적 및 폐콘크리트 적치
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1(G2~G3) 코핑(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1(G2~G3) 코핑(전면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P2 코핑-표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P2 코핑-표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P3(G4~G5) 코핑(후면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P3(G4~G5) 코핑(후면)-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P3 코핑-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P3 코핑-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



P2 배수시설-배수관 주변 지장물 적치
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




A1-Sh3 받침장치-받침플레이트 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S1 바닥판하면-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)



4. 용정 Ramp-A교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



시점 접속부 교면포장-양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점 접속부 교면포장-보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



종점 접속부 교면포장-포장망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




종점 접속부 교면포장-포장망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 교면포장-포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 교면포장-포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 교면포장-포장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 교면포장-포장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 배수시설-배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 배수시설-배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 배수시설-배수구 상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




S3 배수시설-배수구 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 방호울타리-굽힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 방호울타리-굽힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1 방호울타리-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1 방호울타리-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



S1 방호울타리-파손
(25년 상반기 정기안전점검)



S1 방호울타리-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



S1 방호울타리-텔리네이트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)




S1 방호울타리-텔리네이트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



S2 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)



S2 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 신축이음-유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 신축이음-차수판 볼트 체결불량
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 신축이음-차수판 볼트 체결불량
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1-Sh1 반침물탈-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1-Sh1 반침물탈-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 바닥판하면-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 바닥판하면-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 바닥판하면-재료분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 바닥판하면-재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2(C88~C89) 바닥판-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2(C88~C89) 바닥판-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3 캔틸레버-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3 캔틸레버-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S1-G1 거더-부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S1-G1 거더-부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2-G1 거더외부-표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2-G1 거더외부-표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S3-G1 거더외부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S3-G1 거더외부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



S2 세로보-도장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



S2 세로보-도장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 벽체-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 벽체-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A1 교대-채수
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A1 교대-상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 흉벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 흉벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



A2 흉벽-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



A2 흉벽-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1 기둥-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1 기둥-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1 기둥-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1 기둥-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



P1 코핑-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



P1 코핑-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점 접속부 옹벽-침하
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점 접속부 옹벽-침하
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점 접속부 용벽-전도
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점 접속부 용벽-전도
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점부용벽 앵커보강 상태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점부용벽 앵커보강 상태
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S3 교면포장-포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



S2 방호울타리-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

5. 갑곶교

▣ 전경사진



상부 전경




측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경




교대 전경



교대 전경


외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 실런트 열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 실런트 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 실런트 누수
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 실런트 누수
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



교대 재료분리
(25년 상반기 정기안전점검)



교대 재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교면포장 포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



중앙분리대 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




중앙분리대 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 재포장 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)



6. 대산2교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 종조인트 누수
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 종조인트 누수
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 마감미흡
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 마감미흡
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 들뜸
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 들뜸
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



받침장치 플레이트 부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



받침장치 플레이트 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



받침장치 받침콘크리트 잡철근 노출
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



받침장치 받침콘크리트 잡철근 노출
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



받침장치 받침몰탈 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



받침장치 받침몰탈 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



받침장치 받침콘크리트 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



받침장치 받침콘크리트 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

교각 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회

교각 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회


교각 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교각 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교각 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교각 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 아스콘 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 아스콘 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 아스콘 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




교면포장 아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)



7. 부근1교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교대 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



받침장치 받침플레이트 부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



받침장치 받침플레이트 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실링재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실링재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




교대 누수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 누수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수로 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수로 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm 이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm 이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



중앙분리대 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



중앙분리대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



중앙분리대 균열부 백태(cw:0.3mm 미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



중앙분리대 균열부 백태(cw:0.3mm 미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




배수시설 배수관 누수
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



중양분리대 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)



8. 부근2교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교대 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 박락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 박락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 실링재 열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 실링재 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실링재 열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실링재 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 보수부 균열(cw:0.3mm 이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 보수부 균열(cw:0.3mm 이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 접속부 이격
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 접속부 이격
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



중앙분리대 텔리네이트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



중앙분리대 텔리네이트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




방호벽 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



중앙분리대 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)



9. 서촌교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경




교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 굽힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 굽힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 박락
(25년 하반기 정기안전점검)

10. 솔정교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 백태 및 층분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태 및 층분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 접속부 단차
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 접속부 단차
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수로 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수로 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수로 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수로 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수관 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

11. 신봉교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 철근노출
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 철근노출
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 누수오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 누수오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 잡철근 노출
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 잡철근 노출
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 날개벽 굽힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 날개벽 굽힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 재료분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실런트 갈라짐
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 아스콘 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 아스콘 패임
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 패임
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 철근노출
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 철근노출
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 박락
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 아스콘 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm 이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

12. 옥림1교

▣ 전경사진




상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회




바닥판하면 누수흔적, 백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 누수흔적, 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실링재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실링재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 포장 망상균열 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 포장 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 포장 파손 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포트홀
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포트홀 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포트홀
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포트홀 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 접속부 단차
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 접속부 단차 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교대 굽힘
(25년 하반기 정기안전점검)



13. 옥림2교

▣ 전경사진




상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회  거더 균열부 백태(cw:0.3mm미만) (25년 상반기 정기안전점검)	금 회  거더 균열부 백태(cw:0.3mm미만) (25년 하반기 정기안전점검)
전 회  바닥판하면 누수, 박리, 박락 (25년 상반기 정기안전점검)	금 회  바닥판하면 누수, 박리, 박락 (25년 하반기 정기안전점검)
전 회  바닥판하면 철근노출 (25년 상반기 정기안전점검)	금 회  바닥판하면 철근노출 (25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 법면 블록 유실
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 법면 블록 유실
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 법면 블록 유실
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 법면 블록 유실
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 홍벽 재료분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 홍벽 재료분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 전면부 실링재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 전면부 실링재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 마모
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 마모
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포트홀
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포트홀
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교대 박락
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

14. 옥림IC교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 실링재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 실링재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 열화, 패임
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 열화, 패임
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 열화, 마모
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 열화, 마모
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 패임
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교면포장 포장 패임
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 본체 부식
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 본체 부식
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회




교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)



15. 용정교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 층분리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 층분리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포트홀
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포트홀
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

16. 하도교

▣ 전경사진



상부 전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



받침장치 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



바닥판하면 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 표면박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 보수부 재균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 보수부 재균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교대 표면오염
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교대 표면오염
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 마모
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 마모
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 포장 패임
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 패임 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



교면포장 접속부 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 접속부 망상균열 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




신축이음 유간 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 유간 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



신축이음 후타재 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



접속부 방호벽 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



접속부 방호벽 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



교면포장 포장 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



신축이음 후타재 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



방호벽 텔리네이트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

17. 옥림터널(상)

▣ 전경사진



시점 갭문 전경



종점 갭문 전경




내부 전경



천단부 전경



포장부 전경



배수시설 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



Sta. 017(Span 4) 천단부-표면열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 017(Span 4) 천단부-표면열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 052(Span 8) 우측벽체-망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 052(Span 8) 우측벽체-망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span12 벽체-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span12 벽체-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 109(Span 14) 중앙벽체-백태
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 109(Span 14) 중앙벽체-백태
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 128(Span 17) 천단부-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 128(Span 17) 천단부-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span21 벽체-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span21 벽체-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span22 벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span22 벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span23 벽체-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span23 벽체-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 200(Span 25) 중앙벽체-누수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 200(Span 25) 중앙벽체-누수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 209(Span 26) 중앙벽체-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 209(Span 26) 중앙벽체-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span26 벽체-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span26 벽체-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점 갭문-누수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




시점 갭문-누수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점(Span 2) 갭문-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점(Span 2) 갭문-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점(Span 2) 갭문-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점(Span 2) 갭문-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점부 접속포장-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점부 접속포장-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



Sta. 011(Span 4) 포장부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)



Sta. 011(Span 4) 포장부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



Span12 포장부-파손
(25년 상반기 정기안전점검)



Span12 포장부-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회

금 회



Sta. 097(Span 13) 포장부-잡철근 노출
(25년 상반기 정기안전점검)



Sta. 097(Span 13) 포장부-잡철근 노출
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span23 포장부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span23 포장부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 112(Span 15) 공동구-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 112(Span 15) 공동구-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 175(Span 22) 공동구-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 175(Span 22) 공동구-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 177(Span 22) 공동구-덮개파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 177(Span 22) 공동구-덮개파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 022(Span 5) 배수구-토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 022(Span 5) 배수구-토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span11 배수시설-배수구 막힘
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span11 배수시설-배수구 막힘
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



소화시설 4개소-상태불량
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



소화시설 4개소-교체완료
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



Span 23 벽체-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



Span 29 벽체-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

18. 옥림터널(하)

▣ 전경사진



시점 갭문 전경



종점 갭문 전경



내부 전경



천단부 전경



포장부 전경



배수시설 전경

외관조사 및 손상사진

전 회



Sta. 011(Span 4) 중앙벽체-백태 및 누수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 011(Span 4) 중앙벽체-백태 및 누수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 047(Span 8) 좌측벽체-박락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 047(Span 8) 좌측벽체-박락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 074(Span 11) 천단부-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 074(Span 11) 천단부-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span 14 중앙벽체-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span 14 중앙벽체-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 137(Span 18) 좌측벽체-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 137(Span 18) 좌측벽체-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 175(Span 22) 좌측벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 175(Span 22) 좌측벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 228(Span 27) 천단부-표면열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 228(Span 27) 천단부-표면열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



시점 갭문-누수흔적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



시점 갭문-누수흔적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



종점 갭문-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



종점 갭문-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



종점 갭문-표면열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



종점 갭문-표면열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



종점 갭문-균열(cw:0.3mm 이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



종점 갭문-균열(cw:0.3mm 이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 011(Span 4) 포장부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 011(Span 4) 포장부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 021(Span 4~5) 포장부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 021(Span 4~5) 포장부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 83(Span 11) 공동구-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 83(Span 11) 공동구-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 112(Span 15) 공동구-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 112(Span 15) 공동구-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 235(중점 갭문) 공동구-덮개파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 235(중점 갭문) 공동구-덮개파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 025(Span 5) 배수구-토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 025(Span 5) 배수구-토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Span 22 배수구-토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Span 22 배수구-토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



소화시설-점검상태 불량
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




소화시설-교체완료
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



Span8 벽체-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)



19. 마송지하차도

▣ 전경사진



입·출구부 전경



상부슬래브 하면 전경



내부 전경



포장부 전경



옹벽 전경



배수시설 전경

외관조사 및 손상사진

전 회




Sta. 013(강화) 슬래브-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 013(강화) 슬래브-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




BOX 상부슬래브 하면-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



BOX 상부슬래브 하면-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



BOX 상부슬래브 하면-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



BOX 상부슬래브 하면-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



입·출구부-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



입·출구부-망상균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type 옹벽-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-균열부 백태(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm이상)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 015(강화) 시점옹벽-포장 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 015(강화) 시점옹벽-포장 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 060(서울) BOX-포장 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 060(서울) BOX-포장 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부-파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부-균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부-균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부-패임
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부-패임
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




포장부-망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




포장부-망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 100(강화) 연석-탄산화방지재 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 100(강화) 연석-탄산화방지재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




Sta. 100(강화) 연석-중앙분리대 보수재 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




Sta. 100(강화) 연석-중앙분리대 보수재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 002(서울) 연석-탄산화방지재 박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 002(서울) 연석-탄산화방지재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 000(서울) 난간-중앙분리대 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 000(서울) 난간-중앙분리대 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석-박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석-박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석-균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석-박락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석-박락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



배수시설-그레이팅 변형
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설-그레이팅 변형
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



Sta. 150(강화) BOX-소화전 표시등 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



Sta. 150(강화) BOX-소화전 표시등 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-보수재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-실링재 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽-배면 식생
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type 옹벽 시점부-탄산화방지재 박리
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



포장부-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



포장부-표면열화
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



연석-파손
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



배수시설-배수로 토사퇴적
(25년 하반기 정기안전점검)

20. 주교지하차도

▣ 전경사진



입·출구부




BOX 내부 전경




BOX 슬래브하면 전경



BOX 벽체 전경



U-Type구간 전경



포장 전경

외관조사 및 손상사진

전 회




BOX구간 상부슬래브 하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



BOX구간 상부슬래브 하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



BOX구간 상부슬래브 하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



BOX구간 상부슬래브 하면 균열(cw:0.3mm미만)
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 옹벽 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




U-Type구간 옹벽 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 옹벽 누수
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 옹벽 누수
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 실린트 파손, 누수
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 실린트 파손, 누수
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 실린트 열화
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 실린트 열화
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 웅벽 누수, 타일탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 웅벽 누수, 타일탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




U-Type구간 웅벽 타일탈락
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 웅벽 타일탈락
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 실런트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




U-Type구간 실런트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



U-Type구간 옹벽 타일파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 옹벽 타일파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




포장부 균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




포장부 균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부 망상균열
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부 망상균열
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부 아스콘 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부 아스콘 파손 보수완료
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




포장부 조인트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부 조인트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



포장부 조인트 파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



포장부 조인트 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회




배수로 토사퇴적
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



배수시설 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 도장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 도장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 표면박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



연석 표면박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



연석 도장박리, 표면박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회




연석 도장박리, 표면박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



중앙분리대 연석 도장박리
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



중앙분리대 연석 도장박리
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



방음판 유리파손
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



방음판 유리파손
(25년 하반기 정기안전점검)

전 회



소화시설 소화기 상태양호
(25년 상반기 정기안전점검)

금 회



소화시설 소화기 상태양호
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 실린트 이격
(25년 하반기 정기안전점검)

금 회



U-Type구간 벽체 파손
(25년 하반기 정기안전점검)

