

- 목 차 -

1. 전 경
2. 교 면 포 장
3. 콘 크 리 트 방 호 벽
4. 신 축 이 음
5. 배 수 시 설
6. 바 닥 판 하 면
7. 거 더
8. 받 침 장 치
9. 교 대
10. 교 각
11. 각 종 시 험 및 조 사

1. 전 경



2026. 3. 31.

도로포장 전경



2026. 3. 31.

신축이음 전경



2026. 3. 31.

방음벽 전경




2026. 3. 31.

중앙분리대 전경



2026. 3. 31.

배수구 전경



2026. 4. 1.

배수관 전경



바닥판 전경




거더 전경



가로보 전경



받침 전경



교대 전경



교각 전경


2. 교 면 포 장

			
손상명	◦ 포장마모	손상명	◦ 접속부 포장 파손
손상위치	◦ S1	손상위치	◦ S1
			
손상명	◦ 포장마모	손상명	
손상위치	◦ S2	손상위치	


3. 콘 크 리 트 방 호 벽




손상명	◦ 파손
손상위치	◦ S1




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S1




손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 텔리네이트 파손
손상위치	◦ S1




손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ S1




손상명	◦ 박락
손상위치	◦ S1




손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S2



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S2



손상명	◦ 균열(0.3mm이상)
손상위치	◦ S2




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S2




손상명	◦ 보수부 박락
손상위치	◦ S2




손상명	◦ 보수부 박락
손상위치	◦ S2



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 충분리
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 보수부 재균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ S3




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ S4




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S4




손상명	◦ 충분리
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 박락
손상위치	◦ S4




손상명	◦ 델리네이트 파손
손상위치	◦ S4




손상명	◦ 재료분리
손상위치	◦ S4




손상명	◦ 층분리/철근노출
손상위치	◦ S5




손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 충분리
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 충분리
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 보수 박락
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 보수 박락
손상위치	◦ S5

4. 신 축 이 음




손상명	◦ 후타재 균열 (0.3mm이상)
손상위치	◦ S1

손상명	◦ 유간토사퇴적
손상위치	◦ S1



손상명	◦ 유간토사퇴적
손상위치	◦ S5

손상명	◦ 부식
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 부식
손상위치	◦ A1


손상명	◦
손상위치	◦

5. 배 수 시 설




손상명	◦ 중앙분리대 배수구 막힘	손상명	◦ 배수구 막힘
손상위치	◦ S2	손상위치	◦ S5

6. 바 닥 판 하 면



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 균열(0.3mm이상)
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S3

손상명	◦ 배수관 고정지지대 탈락
손상위치	◦ S3



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S3

손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ S4

손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 배수관 고정지지대 탈락
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S4



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5




손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ S5



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ S5

			
손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 백태
손상위치	◦ S5	손상위치	◦ S5

			
손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦
손상위치	◦ S5	손상위치	◦

7. 거 더

	
손상명 ◦ 우측면 전구 미점등	손상명 ◦ 하면 도장탈락
손상위치 ◦ S1-G1	손상위치 ◦ S1-G2

	
손상명 ◦ 우측면 누수흔적	손상명 ◦ 좌측면 환풍구 볼트망탈락
손상위치 ◦ S1-G4	손상위치 ◦ S1-G4

	
손상명 ◦ 우측면 실링 누락	손상명 ◦ 좌측면 용접부 부식
손상위치 ◦ S1-G4	손상위치 ◦ S2-G1



손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S2-G1




손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S2-G1




손상명	◦ 우측면 환기망 누수흔적
손상위치	◦ S2-G2



손상명	◦ 하면 누수흔적
손상위치	◦ S2-G2




손상명	◦ 하면 누수흔적	손상명	◦ 우측면 실링 누락
손상위치	◦ S2-G2	손상위치	◦ S2 -G4



손상명	◦ 하면 점부식	손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S2 -G4	손상위치	◦ S2 -G4



손상명	◦ 좌측면 누수흔적	손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S3-G1	손상위치	◦ S3-G1




손상명	◦ 하면 누수흔적	손상명	◦ 하면 점부식
손상위치	◦ S3-G1	손상위치	◦ S3-G1



손상명	◦ 하면 용접부 부식	손상명	◦ 하면 용접부 부식
손상위치	◦ S3-G2	손상위치	◦ S3-G2




손상명	◦ 하면 도장박리	손상명	◦ 하면 표면열화
손상위치	◦ S3-G3	손상위치	◦ S3-G3



손상명	◦ 하면 도장박리
손상위치	◦ S3-G3



손상명	◦ 하면 용접부 파손
손상위치	◦ S3-G3



손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S3-G3



손상명	◦ 하면 점부식
손상위치	◦ S3-G3




손상명	◦ 하면 점부식
손상위치	◦ S3-G3





손상명	◦ 하면 도장탈락
손상위치	◦ S3-G3





손상명	◦ 하면 점부식	손상명	◦ 하면 용접부 부식
손상위치	◦ S3-G3	손상위치	◦ S3-G4



손상명	◦ 하면 점부식	손상명	◦ 좌측면 점부식
손상위치	◦ S3-G4	손상위치	◦ S3-G4





손상명	◦ 좌측면 도장탈락	손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S3-G4	손상위치	◦ S4-G2





손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S4-G2

손상명	◦ 우측면 환기망 누수흔적
손상위치	◦ S4-G2




손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S4-G4

손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S4-G4



손상명	◦ 좌측면 보수부 도장탈락
손상위치	◦ S4-G4

손상명	◦ 좌측면 보수부 도장탈락
손상위치	◦ S4-G4




손상명	◦ 좌측면 보수부 도장탈락	손상명	◦ 상면 도장균열
손상위치	◦ S4-G4	손상위치	◦ S5-G3




손상명	◦ 하면 도장박리/들뜸	손상명	◦ 좌측면 누수흔적
손상위치	◦ S5-G3	손상위치	◦ S5-G3



손상명	◦ 좌측면 누수흔적	손상명	◦ 좌측면 누수흔적
손상위치	◦ S5-G3	손상위치	◦ S5-G3

			
손상명	◦ 우측면 도장긁힘	손상명	◦ 하면 도장탈락
손상위치	◦ S5-G4	손상위치	◦ S1-G1

			
손상명	◦ 하면 긁힘	손상명	◦ 우측면 부식
손상위치	◦ S1-G2	손상위치	◦ S1-G4

			
손상명	◦ 우측면 부식	손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S1-G4	손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 좌측면 도장탈락
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 좌측면 도장 균열 및 파손
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S2-G1




손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S2-G1



손상명	◦ 하면 도장박리
손상위치	◦ S2-G1

			
손상명	◦ 하면 도장박리	손상명	◦ 하면 도장박리
손상위치	◦ S2-G1	손상위치	◦ S2-G2

			
손상명	◦ 하면 도장탈락	손상명	◦ 하면 강제변형
손상위치	◦ S2-G2	손상위치	◦ S2-G3

			
손상명	◦ 하면 도장긁힘	손상명	◦ 하면 강제변형
손상위치	◦ S2-G4	손상위치	◦ S2-G4

	손상명 ◦ 하면 파손 손상위치 ◦ S2-G4
	손상명 ◦ 하면 강재변형 손상위치 ◦ S2-G4
	
손상명 ◦ 하면 도장긁힘 손상위치 ◦ S2-G4	손상명 ◦ 하면 도장긁힘 손상위치 ◦ S2-G4
	
손상명 ◦ 우측면 도장긁힘 손상위치 ◦ S2-G4	손상명 ◦ 우측면 도장긁힘 손상위치 ◦ S2-G4



손상명	◦ 우측면 부식
손상위치	◦ S2-G4




손상명	◦ 우측면 부식
손상위치	◦ S2-G4



손상명	◦ 우측면 부식
손상위치	◦ S2-G4




손상명	◦ 좌측면 부식
손상위치	◦ S3-G1




손상명	◦ 하면 도장박리
손상위치	◦ S3-G1




손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S3-G2

			
손상명	◦ 하면 도장탈락	손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S3-G2	손상위치	◦ S3-G2

			
손상명	◦ 하면 도장박리	손상명	◦ 하면 도장박리
손상위치	◦ S3-G3	손상위치	◦ S3-G3

			
손상명	◦ 하면 도장박리	손상명	◦ 하면 도장긁힘
손상위치	◦ S5-G1	손상위치	◦ S5-G2

			
손상명	◦ 하면 도장긫힘	손상명	◦ 하면 도장긫힘
손상위치	◦ S5-G3	손상위치	◦ S5-G3


			
손상명	◦ 하면 도장긫힘	손상명	◦ 하면 부식
손상위치	◦ S5-G3	손상위치	◦ S5-G4

			
손상명	◦ 우측면 부식	손상명	◦ 우측면 긫힘
손상위치	◦ S5-G4	손상위치	◦ S5-G4

8. 받 침 장 치



손상명	◦ 상면 좌측 균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ A1-SH1



손상명	◦ 균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ A1-SH3



손상명	◦ 균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ A2-SH4



손상명	◦ 부식
손상위치	◦ A2-SH4




손상명	◦ 도장박리
손상위치	◦ P1-SH1



손상명	◦ 볼트부식
손상위치	◦ P1-SH1



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 도장박리
손상위치	◦ P1-SH1	손상위치	◦ P1-SH1



손상명	◦ 무수축 몰탈균열	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P1-SH1	손상위치	◦ P1-SH2



손상명	◦ 볼트부식	손상명	◦ 볼트폴립
손상위치	◦ P1-SH2	손상위치	◦ P2-SH1



손상명	◦ 볼트부식	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P2-SH1	손상위치	◦ P2-SH1



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 볼트부식
손상위치	◦ P2-SH2	손상위치	◦ P2-SH2



손상명	◦ 볼트부식	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3-SH1	손상위치	◦ P3-SH1



손상명	◦ 부식, 도장탈락
손상위치	◦ P3-SH1



손상명	◦ 볼트풀림
손상위치	◦ P3-SH1



손상명	◦ 도장박리
손상위치	◦ P3-SH2



손상명	◦ 볼트부식
손상위치	◦ P3-SH2



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3-SH2




손상명	◦ 볼트부식
손상위치	◦ P3-SH2




손상명	◦ 도장박리	손상명	◦ 볼트부식
손상위치	◦ P4-SH1	손상위치	◦ P4-SH2

9. 교 대

			
손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ A1 좌측면	손상위치	◦ A1 좌측면

			
손상명	◦ 보수부 들뜸	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A1 정면	손상위치	◦ A1 정면

			
손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A1 정면	손상위치	◦ A1 정면



손상명	◦ 박리 및 철근노출
손상위치	◦ A1 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A1 정면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 층분리
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 우측면




손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 좌측면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 좌측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 좌측면




손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 좌측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면




손상명	◦ 박리
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 정면




손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 누수
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 수직균열 (0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 철근노출
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ A2 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)	손상명	◦
손상위치	◦ A2 정면	손상위치	◦


10. 교 각




손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P1 배면




손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P1 우측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P1 정면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P1 정면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P1 정면



손상명	◦ 보호막 열화
손상위치	◦ P1 정면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P1 좌측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P1 정면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P2 배면




손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P2 배면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P2 우측면



손상명	◦ 굽힘 및 파손
손상위치	◦ P2 우측면



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P2 우측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P2 정면



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P2 정면



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P2 정면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P2 정면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P2 좌측면



손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P2 좌측면



손상명	◦ 굽힘
손상위치	◦ P2 우측면




손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P2 정면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 배면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 배면




손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 우측면



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P3 우측면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 정면




손상명	◦ 보수부 재균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 보수부 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 정면




손상명	◦ 파손
손상위치	◦ P3 좌측면




손상명	◦ 보수부 박리
손상위치	◦ P3 좌측면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 좌측면




손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P3 좌측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)	손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P3 정면	손상위치	◦ P3 정면



손상명	◦ 망상균열	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P4 배면	손상위치	◦ P4 우측면



손상명	◦ 망상균열	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P4 우측면	손상위치	◦ P4 정면



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P4 정면




손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P4 좌측면



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P4 좌측면




손상명	◦ 박락
손상위치	◦ P4 좌측면



손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P4 좌측면



손상명	◦ 망상균열
손상위치	◦ P4 좌측면

			
손상명	◦ 망상균열	손상명	◦ 균열(0.3mm미만)
손상위치	◦ P4 배면	손상위치	◦ P4 우측면
			
손상명	◦ 망상균열	손상명	◦
손상위치	◦ P4 우측면	손상위치	◦


11. 각 종 시 험 및 조 사



반발경도시험




반발경도시험



탄산화 깊이측정시험



받침 이동량 조사



점검차를 이용한 외관조사



신축이음 유간 측정

